



Паспорт доступности

объекта услуг для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: ОКУ «Усманский противотуберкулезный детский санаторий».
- 1.2. Адрес объекта: 399370, Липецкая область, г. Усмань, ул.Ф.Энгельса,д.8
- 1.3. Сведения об объекте: 3 этажей, 2712,7 кв. м, земельный участок – 6,35 г.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1959 год.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: 2017г, 2019г.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Управление имущественных и земельных отношений в Липецкой области.
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: 399370, Липецкая область, г. Усмань, ул.Ф.Энгельса,д.8
- 1.8. Форма собственности объекта: государственная
- 1.9. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Управление здравоохранения Липецкой области.
- 1.11 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 398050, Липецкая область, г.Липецк, ул.Зегеля, д.6

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение
- 2.2. Виды оказываемых услуг: санаторно-курортное лечение
- 2.3. Форма оказания услуг: лечебно-профилактическая помощь
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: К,О,Г

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: маршрут движения по ул.

Ленина, ул. Радищева, ул. Ф. Энгельса согласно маршрутному листу до остановки «Санаторий»(автобус : 301,303)

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 300 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: 5 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да

3.2.4. Перепады высоты в пути: да

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДУ
2	Вход в объект	ДУ
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения объекта	ДУ
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДУ
6	Система информации и связи	ДУ
7		

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов ДУ

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности в том числе для категорий МГН
1	Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И(К,О,Г)
2	Вход в объект	ДЧ-И(К,О,Г)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,Г)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И(К,О,Г)

5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И(К,О,Г)
6	Система информации и связи	ДЧ-И(К,О,Г)
7		

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДЧ-И(К,О,Г)